


技术要求：
1、直角边线倒钝（C0.3）；
2、未注公差按IT10；
3、表面无毛刺，机械损伤，油污等；
4、表面喷100号玻璃砂，黑色阳极氧化。

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	日期				dobot转接板		
设 计			投影法		第一角投影法	阶段标识		重 量			比 例
审 核											0.00
工 艺			标准化								ASSEMBLE_BASE
批 准			图 幅	A4	公 制	共 1 张		第 1 张			

描 图

描 校

底图存放

签 字

日期